

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

SESI JUN 2020

DEJ50063 : PROCESS MEASUREMENT

NAMA PENYELARAS KURSUS: NORANIZAH BINTI SARBANI

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

**JENIS PENILAIAN : ESEI
(2 SOALAN)**

TARIKH PENILAIAN : 1 FEBRUARI 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,
KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan eseai. Jawab **SEMUA** soalan.*

QUESTION 1
SOALAN 1

CLO1
C3

When installing a hydrostatic level transmitter on a working process, the lower and upper range values (LRV and URV) for the transmitter must be determined to properly register 0% at the LRV liquid level and 100% at the URV liquid level. Calculate the calibrated range of differential pressure (dp cell) transmitter for each fill fluid in Table 1, on the low pressure (LP) leg and process (tank) fluid on the high pressure (HP) side. The vertical distance between the fittings is 25 in. (63.5 cm).

Fill Fluid <i>Isi cecair</i>	Specific Gravity <i>graviti tertentu</i>
Glycerin	1.13
Silicone 200	0.934
Propylene Glycol	1.02

Table 1. Fill fluids and specific gravities

Jadual 1. Isi cecair dan graviti tertentu

Apabila memasang pemancar paras hidrostatik pada proses kerja, nilai yang lebih rendah dan tinggi (LRV dan URV) bagi pemancar mestilah didaftarkan dengan betul 0% pada paras cecair LRV dan 100% pada paras cecair URV. Hitung julat pemancar tekanan pembezaan (sel dp) yang dikalibrasi untuk setiap cecair pengisian dalam Jadual 1 pada kaki tekanan rendah (LP) dan cecair proses

(tangki) di sisi tekanan tinggi (HP). Jarak menegak antara pemasangan ialah 25 in. (63.5 cm).

[25 marks]

[25 markah]

QUESTION 2**SOALAN 2**

CLO1
C4

Temperature is one of the most important measurement parameters that is used for monitoring and controlling in various industries. It can be measured with the help of a diverse temperature measurement devices. Interpret the operation of optical pyrometer using suitable diagram. Use your knowledge to differentiate the optical and radiation pyrometer.

Suhu adalah salah satu daripada parameter ukuran yang paling penting yang digunakan untuk pemantauan dan kawalan dalam pelbagai industri. Ia boleh diukur dengan bantuan peranti pengukuran suhu yang pelbagai. Terangkan operasi pyrometer optik menggunakan gambarajah yang sesuai. Gunakan pengetahuan anda untuk membezakan pyrometer optik dan radiasi.

[25 marks]

[25 markah]

SOALAN TAMAT